


## Spinka uszczelki 10909

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/spinka-uszczelki-10909-p6349.html>



Nr katalogowy Romix: 10909

Cena brutto za opakowanie: 18,70 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 1,87 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 17,1x5,6 B 5 C 6,3 H 8,5, w śr.otworu 5

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Audi	A4 B8	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
Audi	A5	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
Audi	Q5	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
Audi	Q7 '05-'09	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
Seat	Alhambra '01-'10	uszczelki	pokrywy silnika oraz dolnej uszczelki drzwi	1H0823717
Seat	Alhambra '96-'00	uszczelki	pokrywy silnika oraz dolnej uszczelki drzwi	1H0823717
Seat	Arosa	uszczelki	pokrywy silnika oraz dolnej uszczelki drzwi	1H0823717
Skoda	Octavia I	uszczelki	drzwi przednich i tylnych	1H0823717
VW	Bora	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Caddy '04-'08	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Caddy '08-	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Golf III	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Golf IV	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Golf V	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Golf VI	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Jetta '05-'10	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Lupo	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Passat B4	uszczelki	pokrywy silnika i dolnej uszczelki drzwiowej	1H0823717
VW	Polo '95-'01	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717
VW	Sharan '01-'10	uszczelki	pokrywy silnika oraz dolnej uszczelki drzwi	1H0823717
VW	Sharan '96-'00	uszczelki	pokrywy silnika oraz dolnej uszczelki drzwi	1H0823717
VW	Touran '03-'09	uszczelki	pokrywy silnika oraz dolnej uszczelki drzwi	1H0823717
VW	Vento	uszczelki	pokrywy silnika	1H0823717