



## Spinka tapicerska 11453

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/spinka-tapicerska-11453-p6392.html>

Nr katalogowy Romix: 11453

Cena brutto za opakowanie: 21,20 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,12 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Audi	100 C3	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
Audi	100 C4	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
Audi	80 B2	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
Audi	80 B3	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
Audi	80 B4	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
Audi	A6 C4	mocowania słupków wewnętrznych	oraz tapicerki w bagażniku	823867299
Audi	A8 D2	mocowania słupków wewnętrznych	oraz tapicerki w bagażniku	823867299
BMW	3'E21	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich		51411885961
BMW	5'E12	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich		51411885961
BMW	7'E23	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich		51411885961
Seat	Cordoba '03-'09	spinki deski rozdzielczej i kabiny		823867299
Seat	Cordoba '99-'02	spinki deski rozdzielczej i kabiny		823867299
Seat	Ibiza '02-'08	spinki deski rozdzielczej i kabiny		823867299
VW	Corrado	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299

		poszyć tapicerskich		
VW	Golf I	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
VW	Golf II	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
VW	Jetta I	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
VW	Jetta II	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
VW	LT '90-'96	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	przestrzeni ładunkowej i kabiny	823867299
VW	Polo '81-'90	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
VW	Polo '90-'94	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	boczne i bagażnika	823867299
VW	T2	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	przestrzeni ładunkowej	823867299
VW	T4	mocowania boczków i poszyć tapicerskich	przestrzeni ładunkowej i kabiny	823867299