



Spinka wyciszenia C60577

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/spinka-wyciszenia-c60577-p7653.html>

Nr katalogowy Romix: C60577

Cena brutto za opakowanie: 23,70 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,37 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 20 B 7,7 C 11 d 3,6 H 9,5 w śr.otworu 9

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Audi	A2	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Audi	A3 '03-'12	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Audi	A3 '96-'03	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Audi	A8 D3	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Seat	Alhambra '01-'10	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Seat	Altea	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Seat	Leon '05-'13	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Seat	Leon '99-'05	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Seat	Toledo '05-'09	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301

Seat	Toledo '99-'04	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Skoda	Fabia '00-'08	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Skoda	Octavia I	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Skoda	Octavia II	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Skoda	Octavia III	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
Skoda	Superb '08-	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Bora	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Golf IV	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Golf V	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Golf VI	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Jetta '05-'10	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	New Beetle	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Passat B6	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Polo '01-'09	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Scirocco '09-'17	spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301

		Inikiem		
VW	Sharan '01-'10	spinki i zestawy moc owań do osłon pod si Inikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	T5	spinki i zestawy moc owań do osłon pod si Inikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301
VW	Touran '03-'09	spinki i zestawy moc owań do osłon pod si Inikiem	mocowanie wytłumienia do osłony	N90533301