



## Spinka uszczelki C60754

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/spinka-uszczelki-c60754-p7829.html>

Nr katalogowy Romix: C60754

Cena brutto za opakowanie: 18,00 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 1,80 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 15,9x6 B 5 C 7,8 H 15,8

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Hyundai	Accent '99-'06	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Hyundai	Elantra '00-'06	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Hyundai	Santa Fe '00-'06	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Hyundai	Sonata '05-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Hyundai	Sonata '98-'05	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Hyundai	Tucson '04-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Kia	Cerato '03-'08	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Kia	Optima '05-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Kia	Sorento '02-'09	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000
Kia	Sportage '04-'10	uszczelki	pokrywy silnika	864344A000