



Pierścień uszczelniający C70690

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/pierscien-uszczelniajacy-c70690-p8520.html>

Nr katalogowy Romix: C70690

Cena brutto za opakowanie: 33,05 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 6,61 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

| Marka | Model | Zastosowanie | Opis | Nr zamiennika do OEM |
|--------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Lexus | GS30/35/43/460 '05-'11 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Lexus | GS300/400/430 '97-'05 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517850010 |
| Lexus | IS200/300 '99-'05 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Lexus | IS250/300H '13- | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Lexus | IS250/350 '05-'13 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Lexus | LS430 '00-'06 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Lexus | LS460/600 '06-'10 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | 4 Runner '95-'02 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Avensis '97-'03 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Carina 2 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Carina E | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Celica '93-'99 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Corolla '02-'08 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Corolla '87-'92 | osprzęt w komorze si | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | Inika | | |
| Toyota | Corolla '92-97 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Corolla '97-'01 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Corolla Verso '01-'04 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Hiace '95-'05 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Hilux '05-'11 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Hilux '11-'15 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Hilux '15- | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Land Cruiser 100 '98-'07 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Land Cruiser 120 '02-'07 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Land Cruiser 200 '07- | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Land Cruiser 80 '90-'98 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Land Cruiser 90 '96-'02 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Land Cruiser Prado '09-'17 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Previa '90-'99 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | RAV4 '94-'00 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Supra '93-'96 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517850010 |
| Toyota | Tercel '94-'99 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |
| Toyota | Yaris '99-'05 | osprzęt w komorze si Inika | stalowy pierścień uszczelniający | 3517830010 |