



Zestaw naprawczy 20202

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/zestaw-naprawczy-20202-p6534.html>

Nr katalogowy Romix: 20202

Cena brutto za opakowanie: 78,41 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 78,41 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 1

Wymiary: komplet na jedne drzwi

| Marka | Model | Zastosowanie | Opis | Nr zamiennika do OEM |
|-------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------|
| Seat | Cordoba (różne roczniki) | podnośnik szyb bocznych | komplet naprawczy - drzwi przednie, prawa strona, bez listwy do przytrzymywania linek | |
| Seat | Ibiza (różne roczniki) | podnośnik szyb bocznych | komplet naprawczy - drzwi przednie, prawa strona, bez listwy do przytrzymywania linek | |
| VW | Polo '95-'01 | podnośnik szyb bocznych | komplet naprawczy - drzwi przednie, prawa strona, bez listwy do przytrzymywania linek | |