



## Spinka uszczelki B18877

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/spinka-uszczelki-b18877-p6895.html>

Nr katalogowy Romix: B18877

Cena brutto za opakowanie: 33,30 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 3,33 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 14,7x4,7 B 3,6 C 6,3 d 1,5 H 11,2

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Honda	Accord '93-'98	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	Accord '98-'02	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	Civic '91-'95	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	Civic '95-'00	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	CR-V '02-'06	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	CR-V '07-'12	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	CR-V '97-'01	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	Legend '00-'06	uszczelki	pokrywy silnika oraz drzwi	91530SP1003
Honda	Legend '06-	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	Legend '96-'99	uszczelki	pokrywy silnika oraz drzwi	91530SP1003
Honda	Odyssey '00-'04	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	Odyssey '05-'11	uszczelki	drzwi	91530SP1003
Honda	Odyssey '95-'99	uszczelki	pokrywy silnika	91530SP1003