



## Spinka uszczelki B25291

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/spinka-uszczelki-b25291-p7088.html>

Nr katalogowy Romix: B25291

Cena brutto za opakowanie: 33,30 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 3,33 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 12,8x5 B 3,5 C 6,7 d 1,5 H 10, w śr.otworu 5

| Marka      | Model             | Zastosowanie | Opis                                       | Nr zamiennika do OEM |
|------------|-------------------|--------------|--|----------------------|
| Mazda      | 2 '07-            | uszczelki    | drzwi, uszczelki pokrywy silnika           | BC1D58762            |
| Mazda      | 3 '03-'09         | uszczelki    | drzwi, uszczelki pokrywy silnika           | BC1D58762            |
| Mazda      | 3 '09-            | uszczelki    | drzwi, uszczelki pokrywy silnika           | BC1D58762            |
| Mazda      | 323 '94-'98       | uszczelki    | drzwi                                      | BC1D58762            |
| Mazda      | 5 '04-'10         | uszczelki    | pokrywy silnika                            | BC1D58762            |
| Mazda      | 5 '10-            | uszczelki    | drzwi, uszczelki pokrywy silnika           | BC1D58762            |
| Mazda      | 6 '02-'07         | uszczelki    | drzwi, uszczelki pokrywy silnika           | BC1D58762            |
| Mazda      | 6 '07-'13         | uszczelki    | drzwi                                      | BC1D58762            |
| Mazda      | 626 '92-'97       | uszczelki    | drzwi                                      | BC1D58762            |
| Mazda      | CX-7              | uszczelki    | drzwi, uszczelki pokrywy silnika           | BC1D58762            |
| Mazda      | CX-9              | uszczelki    | drzwi, uszczelki pokrywy silnika           | BC1D58762            |
| Mazda      | Premacy I         | uszczelki    | drzwi                                      | BC1D58762            |
| Mazda      | Xedos-9           | uszczelki    | drzwi                                      | BC1D58762            |
| Mitsubishi | ASX '10-          | uszczelki    | pokrywy silnika                            | MU481027             |
| Mitsubishi | Colt '04-'08      | uszczelki    | pokrywy silnika                            | MU481027             |
| Mitsubishi | Colt '96-'04      | uszczelki    | pokrywy silnika i podszybia szyby czołowej | MU481027             |
| Mitsubishi | Lancer '03-'08    | uszczelki    | pokrywy silnika                            | MU481027             |
| Mitsubishi | Lancer '07-       | uszczelki    | pokrywy silnika                            | MU481027             |
| Mitsubishi | Lancer '95-'00    | uszczelki    | podszybia szyby czołowej                   | MU481027             |
| Mitsubishi | Outlander '01-'06 | uszczelki    | pokrywy silnika                            | MU481027             |
| Mitsubishi | Outlander '06-'12 | uszczelki    | pokrywy silnika                            | MU481027             |
| Mitsubishi | Pajero '06-'21    | uszczelki    | pokrywy silnika                            | MU481027             |