



Zestaw naprawczy C50095

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/zestaw-naprawczy-c50095-p7308.html>

Nr katalogowy Romix: C50095

Cena brutto za opakowanie: 38,28 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 38,28 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 1

| Marka | Model | Zastosowanie | Opis | Nr zamiennika do OEM |
|-------|---------|-------------------------|--|----------------------|
| VW | Bora | podnośnik szyb bocznych | plastik jednej z prowadnic podnośnika szyby bocznej, drzwi przednie - obie strony, druga prowadnica C50094 | |
| VW | Golf IV | podnośnik szyb bocznych | plastik jednej z prowadnic podnośnika szyby bocznej, drzwi przednie - obie strony, druga prowadnica C50094 | |
| VW | Golf V | podnośnik szyb bocznych | plastik jednej z prowadnic podnośnika szyby bocznej, drzwi przednie - obie strony, druga prowadnica C50094 | |