



Zestaw naprawczy C50119

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/zestaw-naprawczy-c50119-p7312.html>

Nr katalogowy Romix: C50119

Cena brutto za opakowanie: 38,28 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 38,28 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 1

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Seat	Cordoba (różne roczniki)	podnośnik szyb bocznych	plastik mechanizmu podnoszenia szyb bocznych, drzwi przednie	
Seat	Ibiza (różne roczniki)	podnośnik szyb bocznych	plastik mechanizmu podnoszenia szyb bocznych, drzwi przednie	
VW	Polo '95-'01 (Variant, Classic)	podnośnik szyb bocznych	plastik mechanizmu podnoszenia szyb bocznych, drzwi przednie	