



## Kołek rozporowy C60762

Link: <https://www.spinkisamochodowe.pl/kołek-rozporowy-c60762-p7837.html>

Nr katalogowy Romix: C60762

Cena brutto za opakowanie: 26,40 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,64 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Mercedes	Sprinter '06	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	drzwi, tapicerka części bagażowej i kabiny, elementy podsufitki, zderzak przedni, nadkola przeciw wlotne	A0009913940
Mercedes	Vito '04-'14	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	tapicerka części bagażowej i kabiny, elementy podsufitki	A0009913940
Seat	Ibiza '08-	spinki bagażnika	boczki tapicerskie w bagażniku, osłona pasa przedniego, nad kratą wlotu powietrza	2E1857784
Seat	Mii	spinki nadkoli		6J0853379
Skoda	Citigo	spinki nadkoli		6J0853379
VW	Crafter	mocowania boczaków i poszyć tapicerskich	drzwi, części bagażowej i kabiny, elementy podsufitki, nadkola przeciw wlotne	2E1857784
VW	UP!	spinki nadkoli		6J0853379